अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
अंसारी नगर, नई दिल्ली
(इंजीनियरी सेवा विभाग)

फा.सं.इंजी./एस.ई./अग्नि/2020 दिनांक: 14.10.2020

परिपत्र

विषय: टीचिंग ब्लॉक की 5वीं मंजिल पर पुराने पुर्जों (फिटिंग) की मरम्मत एवं नवीनीकरण कार्य-सहयोग हेतु अनुरोध संबंधी।

टीचिंग ब्लॉक की 5वीं मंजिल पर अग्नि प्रभावित कमरों में पुराने पुर्जों (फिटिंग) की मरम्मत एवं पुनर्निमाण संबंधी कार्य आरंभ कर दिया गया है। यह कार्य उक्त मंजिल के लगभग 21 कमरों एवं बरामदे में किया जाएगा। उक्त मंजिल पर कंक्रीट और प्लास्टर के निकले हुए हिस्सों एवं खराब पपड़ी की परतों को हटाकर क्षतिग्रस्त हिस्सों को मरम्मत करने के लिए तैयार किए जाने की आवश्यकता है जिसके बाद पालीमर मॉडिफाइड सीमेंट मोर्टार तथा माइक्रो कांक्रिटिंग के द्वारा मरम्मत की जाएगी। संबंधित विभागाध्यक्ष एवं उसके बाद निदेशक महोदय, अ.भा.आ.सं. द्वारा अनुमोदित नक्शे के अनुसार विभाजक दीवारों का पुन:निर्माण किया जाएगा। इस कार्य में उपर्युक्तानुसार दीवारों को काटना, छेनी का इस्तेमाल, सख्त ब्रश का इस्तेमाल तथा पुन:निर्माण शामिल है। इस कार्य की समयावधि लगभग चार माह है। सभी क्रियाकलाप विशेष प्रकृति के हैं एवं इन्हें एनसीसीबी, (सीमेंट और भवन निर्माण सामग्री के लिए राष्ट्रीय परिषद) जोकि भारत सरकार का एक उपक्रम है, के दिशानिर्देशों के अनुसार विशेषज्ञ कर्मचारियों के द्वारा किया जा रहा है।

इन क्रियाकलापों से, जैसा कि स्पष्ट है, बहुत ध्वनि उत्पन्न होगी तथा नीचे की मंजिलों पर कार्यरत लोगों को असुविधा भी होगी। हालांकि यह कोशिश की जा रही है कि अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले कार्यों को कार्यालय बंद रहने के समय तथा छुट्टियों में किया जाए, फिर भी मरम्मत एवं पुन:निर्माण के संपूर्ण कार्य से उक्त ब्लॉक की निचली मंजिलों, विशेषकर चौथी मंजिल पर कम्पन एवं ध्वनि उत्पन्न होगी। इन कार्यों को कुछ सीमा तक ही रोकना संभव है ताकि यह लगातार होता रहे एवं कार्य को अतिशीघ्र समाप्त किया जा सके। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि पांचवी मंजिल के कमरों के लोगों को उनके बैठने एवं अनुसंधान की जगह की कमी के कारण अत्यधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

अत: उक्त टीचिंग ब्लॉक के सभी संकाय सदस्यों एवं कर्मचारियों से विनम्र अनुरोध है कि इस कारण होनी वाली असुविधा में सहयोग बनाए रखें।

इसे निदेशक महोदय के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

मं रस्तोगी
(मंजुल रस्तोगी)
अधीक्षण अभियंता

__वितरण:__

- टीचिंग ब्लॉक की चौथी मंजिल के सभी संबंधित व्यक्तिगण।
- पीसी एवं टीचिंग ब्लॉक के सभी विभागीय सूचना पट्ट।

__प्रतिलिपि:__

- निदेशक महोदय के प्रधान निजी सचिव - माननीय निदेशक महोदय की सूचना हेतु।
  उप-निदेशक (प्रशासन) - कृपया सूचना हेतु।
- प्रभारी संकाय - कंप्यूटर सुविधा - इस परिपत्र को एम्स की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित।

श्री सजीव कु. डी
संजय गुप्ता 15/10

ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES
ANSARI NAGAR, NEW DELHI
(ENGINEERING SERVICES DEPARTMENT)

F.No.Engg/SE/Fire/2020 Dated: 14.10.2020

CIRCULAR

Sub:- Retro fitting and Renovation works on 5th Floor Teaching Block- Request for Cooperation –

....

The work of retrofitting and reconstruction has been started in the fire ravaged rooms of 5th floor of teaching block. The work would be carried out in approx. 21 rooms and the corridors of the said floor. The damaged structural members of the said floor needs to be prepared for retrofitting by removal of the loose and flaking layer of concrete and plaster where after the repairing is being done by polymer modified cement mortar and micro concreting. The partition walls are to be reconstructed as per the layout approved by the respective head of the departments and finally by Director, AIIMS. The process involves cutting, chiseling, hard brushing and reconstruction as aforesaid. The time line of the work is approx. four months All the activities are specialized in nature and are being done through specialized manpower as per the guidelines of NCCB (National Council for Cement and Building) which is a Government of India Undertaking.

The activities, by the very description, are noise emanating ones and the inconvenience caused to the occupants of the floors below is inevitable. Though efforts are made to stagger the major noise emanating activities during off hours and holidays yet the overall process of retrofitting and reconstruction would cause vibrations and noise in the floors below, especially on fourth floor of the said block. Staggering the activities to an extent is only possible on account of continuity issues and need to finish the work at the earliest. It would be not out of place to mention that the original occupants of the fifth floor rooms are facing great inconvenience due to loss of their sitting and research space.

Hence all faculty and staff of the said teaching block are humbly requested to bear with empathy, the inconvenience being caused.

This issues with the approval of Director.

(Manjul Rastogi) 14/10
Superintending Engineer

Distribution:

All occupants of 4th floor of Teaching Block.
All departmental Notice Boards of PC & Teaching Block.

Copy- PPS to Director- For information of respected Director Sir.
Dy. Director(Administration)- For information pl.

CC- Faculty-In Charge – Computer Facility – with a request to upload the said circular on AIIMS Intranet.

Sh. Sanjeev Kr. SP 15/10